

Atividades (1)



- Limpeza de terreno

Em Andamento

Galeria de Fotos (2)



Galeria de Fotos (3)



Intervalo 12:00 - 13:00

Tarde

\* Claro

Praticável

Mão de Obra (8)

Terceiros

8

Terceiros (8)

Atividades (1)

- Escavação de valas
- Tubulação para drenagem

Em Andamento

Galeria de Fotos (2)



- Caixa de drenagem
- Tubulação de drenagem
- Montagem de armação

### Galeria de Fotos (1)



Entrada / Saída	07:00 - 17:00	09:00
Intervalo	12:00 - 13:00	

Condição climática	Tempo
Manhã	★ Claro
Tarde	★ Claro

**Mão de Obra (8)**

Tercerizados 8				
-------------------	--	--	--	--

**Atividades (1)**

- Regularização de superfície
- Tubulação de rede de drenagem
- Caixas de passagens

**Galeria de Fotos (1)**



Entrada / Saída	07:00 - 17:00	Horas trabalhadas	Condição climática	
Intervalo	12:00 - 13:00		09:00	Manhã
				Tarde

**Mão de Obra (9)**

Tercerizados 9				
-------------------	--	--	--	--

**Atividades (1)**

- Regularização de superfície
- Tubulação de rede de drenagem
- Caixas de passagens

**Galeria de Fotos (1)**

